


## Maschinen regelmäßig prüfen und warten! Kopfmachine Brötchenanlage

In vielen Backbetrieben werden Kopfmachines für Brötchenanlagen nach dem Prinzip der Kolbenteiler mit Kammer- oder Trommelrundwirker eingesetzt. Mit der Zeit können sich die Messkolben verstellen. Dies hat zur Folge, dass Teiglinge beim Ausstoßen hängen bleiben.

**Es kann zu schweren Unfällen führen, wenn versucht wird, anklebende Teiglinge am Ausstoßstempel der Messkammer mit dem Finger zu entfernen!**

Zwischen den Messkammern der Wirktrommel und der Übergaberolle zu den Spreizbändern kann eine Scherstelle entstehen:



### Deshalb:

- ✓ Überprüfen Sie die korrekte Arbeitsweise der Maschine in kurzen Abständen durch Sichtkontrolle bei laufender Maschine.
- ✓ Wenn Sie Teiganhaftungen feststellen, beauftragen Sie umgehend den Kundendienst mit der Nachjustierung.
- ✓ Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter, nicht mit den bloßen Händen die Störung bei laufender Maschine zu beseitigen (nur geeignete Hilfsmittel mit Stiel, die einen ausreichenden Abstand gewährleisten verwenden!)